M00002554
Installatiedocument Accu knabbelschaar, CN18DSL, 18V, HiKOKI



Omschrijving
Accu knabbelschaar voor het snijden van, en het maken van uitsparingen in, plaatmateriaal van zacht staal, roestvrij staal, koper, aluminium en voor het knabbelen van kunststofbuis. Geleverd met 2 Li-ion accu's van 18 V en een acculader in een opbergdoos.

Merk
HiKOKI

Inhoud

Accu knabbelschaar, CN18DSL, 18V, HiKOKI (M00002554)	1x
Li-ion accu 18 V	2x
Acculader	1x
Extra handgreep	1x
Beschermkap	1x
Stempel	1x
Stempelhouder	1x
Sleutel / montagesleutel	1x

Veiligheid
Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften in het bijbehorende veiligheidsdocument.



1. Uitgangspunt: de stempel en stempelhouder zijn nog niet gemonteerd. Zet de schakelaar van de knabbelschaar op uit, stand 0, naar beneden.



2. Verwijder de accu door de ontgrendelknop in te drukken en de accu uit de knabbelschaar te schuiven.



3. Plaats de accu in de lader en steek de lader in het stopcontact. Op de lader kunt u de laadstatus van de accu aflezen.



4. Druk de knop aan de bovenzijde van de knabbelschaar in, zoals aangegeven, en schroef de stempel handvast.



5. Houd de knop ingedrukt en gebruik sleutel 17 om de stempel stevig vast te zetten.



6. Trek het op de foto aangegeven mechanisme naar achteren en schuif de stempelhouder over de stempel. Zorg dat het pinnetje in een van de vier gaten van de stempelhouder valt. Door een ander gat te kiezen, verandert u de stand van de stempelhouder en kunt u met de knabbelschaar in verschillende richtingen knippen.



7. Druk, zodra de accu in de knabbelschaar is geplaatst, op het batterijknopje op de accu. De vier indicatielampjes geven het resterende accuniveau aan. Branden er bijvoorbeeld twee lampjes, dan is de accu nog ongeveer 50% geladen.



8. Als u het prettiger vindt om met een extra handgreep te werken, kunt u de meegeleverde handgreep bovenop de knabbelschaar vastschroeven, zoals aangegeven op de afbeelding.



9. Zoals op de afbeelding weergegeven, kunt u met de knabbelschaar in lengterichting door het materiaal knabbelen.



10. Zoals op de afbeelding weergegeven, kunt u door een gat te maken van minimaal 16 mm in het materiaal ook vanuit dit startgat knabbelen. Plaats de knabbelschaar in het gat en knabbel vanaf dit punt door het materiaal.